



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

25 марта 2024 г.

№ ДМГ-4/4396/МД

Председателю Следственного  
Комитета Российской  
Федерации

**А.И.БАСТРЫКИНУ**

**Уважаемый Александр Иванович,**

В многочисленных обращениях в связи с терактом в «Крокус-Сити» избиратели обращают внимание на очевидное нарушение при строительстве и эксплуатации здания «Крокус-Сити» всех значимых строительных норм (начиная от того, что такие здания не должны гореть вообще, так как при их строительстве и отделке должны использоваться только негорючие материалы, и кончая тем, что эвакуационные двери, даже не запертые, были шириной 60 см., а не 90). Содержательную часть такого обращения прилагаю.

В связи с изложенным прошу:

1. Рассмотреть содержащуюся в приложенном обращении информацию по существу и дать ей оценку.
2. Провести расследование действий и бездействия всех руководителей и сотрудников регулирующих органов и органов государственной власти в целом, причастных к строительству и эксплуатации «Крокус-Сити», выявить и наказать виновных.

3. Провести проверку всех зданий, к строительству, вводу в эксплуатацию, использованию которых имели место чиновники и сотрудники регулирующих органов, виновные в эксплуатации смертельно опасного здания «Крокус-Сити».

4. Провести расследование деятельности владельцев здания «Крокус-Сити», которые не могли не знать о том, что его нельзя эксплуатировать, и принять к ним необходимые меры, исключая избежание ими правосудия.


5. Проверить безопасность и законность эксплуатации всех зданий и сооружения, построенные в России владельцами здания «Крокус-Сити» или с их участием.

6. О результатах сообщить мне.

Приложение: 1 лист.

С уважением,

**М.Г.Делягин**



"Взятки и халатность убили в Крокусе больше людей, чем террористы.

...Современные здания такого типа, как Крокус, ...не могут так сгореть, как концертный зал Агаларовых: физика не позволит.

...Свет в зале и помещениях рядом с ним не отключился и не включилось аварийное освещение... Это означает, что система аварийного пожаротушения была обезвожена или вовсе не встроена. Если бы она сработала ..., то за две минуты на каждый квадратный метр горячей площади было бы выброшено из специальных труб в потолке по 150-170 литров воды. Такой удар способен пригасить или потушить любой пожар.

Но разумеется, при работающем освещении вброс воды привел бы к короткому замыканию и гибели многих людей в помещении. Однако переход на аварийное освещение не было запрограммирован, значит, не работала и система пожаротушения.

Второй элемент. Известно, что множество людей задохнулись угарным газом внутри здания. Жертв такого рода уже больше, чем погибших от огня террористов.

Ничего подобного не могло бы произойти в сертифицированном здании, построенном по современным стандартам для такого рода объектов.

...Все подобные здания снабжаются системой принудительной вентиляции. Это... окна или люки, которые отстреливаются автоматически, если детектор определяет повышенный уровень ...газа внутри... Работает эта система... без электричества, на сжатом воздухе.

И третье, материалы. То, как сгорел Крокус, показывает, что при его отделке были применены дешевые китайские материалы (стекловата, пластмассы, оплетка кабелей и тд), запрещенные к использованию в общественных зданиях. Причина запрета? Горючесть.

В Европе давно используют не горящие стекловату, пластмассы и т д. Они, разумеется, вдвое- втрое дороже китайского аналога. Но имеют одно преимущество: не горят при пожаре. И не убивают тех, кто оказался внутри.

Нет ничего удивительного в том, что семья Агаларовых так и не сдала формально в эксплуатацию этот самый концертный зал. Он, как стало известно, не числится как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра.

Видимо, размер необходимых взяток для приема такого опасного объекта превышал все разумные пределы, и Агаларовым, с учетом вышеназванных чудовищных нарушений стандартов, было дешевле продлевать статус строящегося здания, чем сдавать его в эксплуатацию.

В итоге большинство жертв в Крокусе погибло не от рук террористов, а от преступной халатности владельцев и контролирующих органов."